Указания за монтаж и експлоатация

на импулсни захранващи устройства за светодиодни осветители

Монтажът трябва задължително да се извърши от квалифициран техник.

1. Преди да пристъпите към монтаж се запознайте с конкретните параметри на продукта, отбелязани на опаковката и / или върху самия продукт .
2. Клиентът е длъжен да се съобразява посочените характеристики и клас на защита и да ползва продукта съгласно предписанията.
3. Уверете се, че захранването в мрежата е изключено
4. Свържете изводите на входящото напрежение на захранващия блок към захранващия кабел от електрическата инсталация.
5. Свържете изводите на изходящото напрежение към консуматора (светодиодния осветител, контролер, димер и т.н)
6. Изолирайте добре връзките за избягване на късо съединение.
7. При монтажа осигурете възможност за конвекция около захранванващия блок.

При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта, обърнете се към наш представител.
Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми.
Освен, че ще повредите продукта и ще загубите гаранцията, съществува опасност от злополуки.
Фирмата предоставя свободен достъп в публичното пространство (в сайта си и в магазинната мрежа) за повечето от възможните схемни решения, проспектни материали и паспорти за всички предлагани продукти.

ФЛАГ АПЕКС ООД не носи отговорност за щети, възникнали вследствие на неправилен монтаж.

Настоящият продукт отговаря на изискванията на директиви
2006/95/EC
2004/108/EC